

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	LKG-CYM77AM	土砂禁ダンブ	CYM77AM-7000115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,892km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：6,500mm 高：1,100mm幅：2,200mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	FM受信しない。			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	○	リザーバタンク オイル漏れ。
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			11R22.5	11R22.5		
—	—			—	—		
5	4	5	5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
8	8	10	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア							
				スペア	—	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業	DD112-671 「11U120011F」	平成23年12月
【備考】 ステンレスボディ。アルミ天蓋付き。格納式リヤバンパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----