

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028886
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
29,810km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,510 mm 幅：2,080 mm 高：2,170 mm 門高：2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	△	割れ 運転席ミラー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 リモコンー部割れ（使用問題無し）。箱右後リフレクター割れ。

記録簿 有 (R2/4～R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	5	4	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	V037F17-10	令和 2年1月
【備考】ラッシング2段。庫内灯3ケ。床300mm鉄板貼り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N 「S00703952」	令和 2年1月
【備考】リモコン。最大昇降質量1000kg。ゲート長1550、ゲート幅2110、ストッパー迄長1320、サイドストッパー幅1980。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ