

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成16年8月	PB-MK35A	ドライバン	MK35A-00026
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
56,669km	180PS/132KW	M/T 6速	エア－	長：5,640 mm 幅：2,260 mm 高：2,180 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	レパートまみ欠品。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	○	E/Gシステム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：右割れ 右ドアウィンカーヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャビン汚れ、キズ。左右ドア灰皿欠品。ナンバー灯不灯。ストップレンズ左右ヒビ。※キャブ、ボデー文字消し塗装。

記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	8		
—	—		
7	9	9	8
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T5EE304」	平成16年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯5個。天窓2個。パレットガイド3方向2段。ベンチレータ前1個後1個。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（一部不鮮明）	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------