

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成16年8月	PB-MK35A	ドライバン	MK35A-00026	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
56.669km	180PS/132KW	M/T 6速	エア－	長：5,640 mm 高：2,180 mm	幅：2,260 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	レバーつまみ欠品。	シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：右割れ 右ドアウィンカーヒビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	白黒			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	




特記事項 キャブ内汚れ、キズ。左右ドア灰皿欠品。ナンバー灯不灯。ストップレンズ左右ヒビ。※キャブ、ボデー文字消し塗装。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5EE304」	平成16年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯5個。天窓2個。パレットガイド3方向2段。ベンチレータ前1個後1個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（一部不鮮明）	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ