

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成20年3月	ADF-KDY231	冷凍バン	KDY231-8001184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,016km		M/T 5速	パキューム	長：2,920 mm 幅：1,510 mm 高：1,050 mm 門高：990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、クラックシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：右割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	オイルレベルランプ点灯。	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ			燃料タンク	◎	スチール：60L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	ペダル硬い	床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 106Ps、タイミングベルト交換済（H31/3 走行距離91,122km時）。室内汚れ。ブレーキランプレンズ亀裂。
記録簿 有（H22/3～R2/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			—	—		
—	—			—	—		
5	6	5	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：タイヤサイズ175/75R15		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トヨタ車体	KDY231-VTBCAR「UT07B010740」	平成20年3月
【備考】 カマボコ型キーストン。水抜き穴フロント4ヶ。			
冷凍機／直結	デンソー	SF2	平成20年3月
【備考】 設定温度-7℃。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき