

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成20年3月	ADF-KDY231	冷凍バン	KDY231-8001184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,016km		M/T 5速	パキューム	長：2,920 mm 幅：1,510 mm 高：1,050 mm 門高：990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウinker	△	後：右割れ
		クランクシール（フロント、リヤ）	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	／				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	○	オイルレベルランプ点灯。			
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	ペダル硬い				デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 106Ps、タイミングベルト交換済（H31/3 走行距離91,122km時）。室内汚れ。ブレーキランプレンズ亀裂。

記録簿 有（H22/3～R2/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			—	—		
—	—			—	—		
5	6	5	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：タイヤサイズ175/75R15			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トヨタ車体	KDY231-VTBCAR「UT07B010740」	平成20年3月
【備考】 カマボコ型キーストン。水抜き穴フロント4ヶ。			
冷凍機／直結	デンソー	SF2	平成20年3月
【備考】 設定温度-7℃。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ