

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成24年11月	TKG-XZU710M	塵芥車	XZU710-0004551
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
258,606km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	





ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない 滑り有。要オーバーホール。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。
記録簿	○

タイヤ残量			
単位：mm			
	6	8	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア			
	—	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア			
	—	—	—
素材：スチール 備考：スベアータイヤ、キャリア無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	富士重工	LP682「2110061」	平成24年
【備考】容積6.1㌦。積載荷重中心位置荷箱前端より1.315m。回転板式。ダンプ排出。荷台前収納力ゴ付。看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ