

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成24年11月	TKG-XZU710M	塵芥車	XZU710-0004551		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
258.606km	150PS/110KW	M/T 6速		ハキ्यूム	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
						パワステ	◎	
クラッチ	△	残量少ない 滑り有。要オーバーホ ール。				ハンドル	○	擦れ
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	8			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—
素材：スチール				備考：スベアータイヤ、キャリア無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	富士重工	LP682 「2110061」	平成24年
【備考】容積6.1 ㎡。積載荷重中心位置荷箱前端より1.315m。回転板式。ダンプ排出。荷台前収納カゴ付。看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------