

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年12月	SKG-FEB90	塵芥車	FEB90-500719
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
288,030km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ																		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																		
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																			
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																			
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ アンダーミラーキャップ 欠品。																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係 <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態																								
リーフサス	◎																									
エアサス	/																									
パワステ	◎																									
ハンドル	○	擦れ																								
燃料タンク	◎	スチール 100L																								
排気	◎		異常ランプ	△	車両制御システム ABSランプ点灯 (R左 スピードセンサー)。																					
マフラー	◎		オーディオ	◎																						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																						
ミッション			上物仕様			デフ																				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																		
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎																			
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎																			
クラッチ	◎					デフロック	/																			
異音	◎																									
オイル漏れ	○	PTO付近しみ。																								
リターダ	/																									





特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドアずれ、溶接補修跡有。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	1	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: スペアタイヤ、キャリア無。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	富士重工	LP610 「1120444」	平成23年
【備考】容積6.0*, 積載荷重中心位置、荷箱前端より1.30m。回転板式。ダンプ排出。荷台前収納カゴ付。看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----