

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成22年7月	ADG-CW4YL改	粉粒運搬車	CW4YL-30682	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,029,514km	450PS/331KW	M/T H/L 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 配管材質、鉄。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
ワイパー	△	動作不良 Hi作動不良。
ミラー	○	右ヒーター効かず。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。蛍光灯レンズ割れ。左フォグランプ不灯。エンジンサイドカバー腐食穴有。
R3、4月 中古エンジン（602000Km走行）と交換済。
記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
1	4		
—	—		
0	1	0	0
2	0	0	0





スペア		9	—

タイヤサイズ			
11R22.5		11R22.5	
—		—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール		備考：スタッドレス。スベアタイヤサイズ違い。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	新明和工業	BSH240-	平成22年
【備考】＊フルトレラ。牛用飼料専用車。容積22.80立米。4室。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ