

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成22年7月	ADG-CW4YL改	粉粒運搬車	CW4YL-30682		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
1,029,514km	450PS/331KW	M/T H/L 6速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	◎		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 配管材質、鉄。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	△	動作不良 1作動不良。
ミラー	○	右ヒーター効かず。

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項	キャブ内汚れ、傷。蛍光灯レンズ割れ。左フォグランプ不灯。エンジンサイドカバー腐食穴有。 R3、4月 中古エンジン（602000Km走行）と交換済。
記録簿	無 ○

タイヤ残量





単位：m

	1	4	
	—	—	
0	1	0	0
2	0	0	0
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール 備考：スタッドレス。スペアータイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車／フルトレーラ	新明和工業	BSH240-20ES 「F107404694」	平成22年
【備考】＊フルトレーラ。牛用飼料専用車。容積22.80立米。4室。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ