

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FS70HZ	クレーン付・セルフ	FS70HZ-500206
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
82,443km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 8,790 mm 幅: 2,340 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	/	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ。アイドルストップ付。左リヤ牽引フック部フレームヘコミ。

記録簿 ○





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
13	11		
13	13	13	12
11	12	11	11
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考: スタッドレスタイヤ (スペアタイヤ以外)。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	北海道車体	18839	平成30年
【備考】床丸カンフック13対。スタクション穴4対。前方ウインチ付。作業灯2ケ。リヤ振り脱着式 (左角割れ)。リヤ台枠スロープハンガー付。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE504SLHR 「41050501234」	平成30年
【備考】4段ブーム。2.93 t。フックイン。ラジコン。ハイジャッキ (電動式)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----