

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FS70HZ	クレーン付・セルフ	FS70HZ-500206
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
82,443km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：8,790 mm 幅：2,340 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	／	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	アルミ 300L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項

キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。左リヤ牽引フック部フレームヘコミ。



記録簿

○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	13		265/70R19.5	265/70R19.5		
	13	11		265/70R19.5	265/70R19.5		
13	13	13	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	12	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
8				245/70R19.5			
－				－			
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ（スベアタイヤ以外）。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	北海道車体	18839	平成30年
【備考】床丸カンフック13対。スタンション穴4対。前方ウインチ付。作業灯2ケ。リヤ煽り脱着式（左角割れ）。リヤ台枠スロープハンガー付。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE504SLHR 「41050501234」	平成30年
【備考】4段ブーム。2.93 t。フックイン。ラジコン。ハイジャッキ（電動式）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ