

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年8月	TKG-NJR85AN	ドライバン	NJR85-7024437	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
294,542km	150PS/110KW	A/T スムーサー 5速	バキューム	長：3,150 mm 高：1,890 mm	幅：1,710 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	△	ラジエーター下部オイル クーラー付近漏れ。
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DN740」	平成24年

【備考】庫内灯3ケ。90度ストッパー。左右スライド式サイド扉。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



タイヤ残量			
単位：mm			
3	5		
—	—		
4	5	3	4
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ