

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年8月	TKG-NJR85AN	ドライバン	NJR85-7024437	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
294.542km	150PS/110KW	A/T スムーサー 5速	パキューム	長:3,150 mm 高:1,890 mm	幅:1,710 mm 門高:1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー 滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	△	ラジエーター下部オイルクーラー付近漏れ。
リッターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。ダッシュボード外し穴有。F左右アブソーバーブッシュが圧有。
記録簿 有 (H25.8~R2.8)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	3	5	
	—	—	
4	5	3	4
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DN740」	平成24年

【備考】庫内灯3ケ。90度ストッパー。左右スライド式サイド扉。

【備考】			

【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ