

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成10年7月	KC-CXZ81K2D	ダンプ	CXZ81K2-3001797
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,086,367km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：5,090mm 幅：2,200mm 高：530mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	振動有 異音大
オイル混入	◎	
オイル漏れ		キャブチルト不良の為 未確認
水混入		キャブチルト不良の為 未確認
水漏れ		キャブチルト不良の為 未確認
燃料漏れ		キャブチルト不良の為 未確認
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	／	
冷却水吹き返し	△	有
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	2速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	△	トップカバー
リターダ	／	

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
	6	7	
	—	—	
6	0	9	9
4	5	8	9
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-73「FK703-001」	平成10年7月
【備考】コボレン、床補修跡			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ