

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年5月	BKG-FE71BSD	ダンプ	FE71BSD-570488
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,332km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：310 mm 門高：310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	△	ナビ付き、操作不良 電源入らない	リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	△	標準 電源入らない	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70 L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ天井すり傷・サビ有り。室内汚れ・タバコヤニ。右側リアフェンダー曲がり。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/65R16	205/65R16		
1	1			—	—		
1	1	1	0	205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		205/65R16	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-	平成22年5月
【備考】低床ダンプ。3方開。			
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】