

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年5月	BKG-FE71BSD	ダンプ	FE71BSD-570488
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,332km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,050mm 高：310mm幅：1,590mm 門高：310mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	ナビ付き、操作不良 電源入らない	走行関係		
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	△	標準 電源入らない	エアサス	／	
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 70 L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ天井すり傷・サビ有り。室内汚れ・タバコヤニ。右側リアフェンダー曲がり。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			205/65R16	205/65R16		
—	—			—	—		
1	1	1	0	205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			5	—	205/65R16	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S10525913」	平成22年5月
【備考】 低床ダンプ。3方開。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】