

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成16年3月	KK-HZB50M	送迎バス	HZB50-0011354		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
11,678km	130PS/96KW	A/T 4速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	ロッカーカバー 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	/	
パワーウィンドウ (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
／		
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール BOL
／		
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 室内汚れ、傷。

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	8	8		
	—	—		
8	8	8	8	
—	—	—	—	
スベア		9	—	

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>215/70R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：スベアタイヤひび割れ有。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】29人乗り（補助席6席）。モケットシート（ビニールカバー付）。自動スイングドア。自動ステップ。室内灯3ケ。リヤトランク。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ