

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成16年3月	KK+HZB50M	送迎バス	HZB50-0011354	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
11,678km	130PS/96KW	A/T 4速	ハキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	／		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	白黒			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 室内汚れ、傷。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			9	—	—	—	—
素材：スチール		備考：スベアータイヤひび割れ有。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】 29人乗り（補助席6席）。モケットシート（ビニールカバー付）。自動スイングドア。自動ステップ。室内灯3ケ。リヤトランク。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】