

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成28年2月	TPG-BE640G	送迎バス	BE640G-210751		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
195,707km	175PS/129KW	M/T 5速	バキューム	長：高：	mm 幅：mm	mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	室内汚れ、傷。 ※H30/08月：走行120.896km時クラッチOH済。
記録簿	有（H28.8”R2.11）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	8		
—	—		
6	8	4	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
205/85R16		205/85R16	
—		—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】29人乗り（補助席6席）。モケットシート。室内灯3ケ（1ケ不灯）。自動スイングドア。リヤトランク。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ