

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年7月	2RG-XZU722M	セーフティローダー	XZU722-0006447
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
322km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：5,680 mm 幅：2,050 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

持記事項 アイドリングストップ付。





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
225/70R16	225/70R16		
—	—	—	—
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スベア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	35NERS 「T3N7384」	令和2年
【備考】 車載専用車。丸カンフック前後6対。ウィンチ付。輪止め2ケ。作業灯2ケ。リヤ歩み板手動式。左右操作スイッチ。ラジコン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----