

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年1月	SKG-FEB50	ドライバン	FEB50-502334
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
274.883km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：4.380 mm 幅：2.070 mm 高：1.890 mm 門高：1.800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	車速センサー滲み。
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウインカー	○	フロント右レンズひび有。
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーステー 曲がり。右カバー傷有。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。リヤ左アブソーバー油滲み。  
記録簿 有 (H29/3~R2/2)

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
—	—		
3	3	3	4
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア	205/75R16	—	

素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	1Y6G6468	平成24年





【備考】ラッシングレール3段。庫内灯3ケ。内張り3方絨毯貼り。庫内ヒーター付（プロアーマーター欠品使用不可）。

パワーゲート/跳ね上げゲート	パプコ	PRAM10-	平成24年
----------------	-----	---------	-------

【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2120mm。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ