

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年1月	SKG-FEB50	ドライバン	FEB50-502334
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
274,883km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,380 mm 幅：2,070 mm 高：1,890 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フロント右レンズひび有。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーステー曲がり。右カバー傷有。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 綿板張り。	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	車速センサーしみ。				燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。リヤ左アブソーバー油しみ。

記録簿 有 (H29/3～R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
3	3	3	4	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	1Y6G6468	平成24年
【備考】ラッシングレール3段。庫内灯3ケ。内張り3方絨毯貼り。庫内ヒーター付（プロアーマーター欠品使用不可）。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1345N 「S21102394」	平成24年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2120mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】