

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成23年3月	BKG-FC7JJYA	冷凍パン	FC7JJY-13206		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
475,876km	210PS/154KW	M/T 6速		エアー	長:5,830 mm 高:2,100 mm	幅:2,150 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。運転席ドア灰皿フタ欠品。インパネポケット穴あきあり。

記録簿 有 (H23.6~R2.12)

タイヤ残量





単位: mm

	8	7	
	—	—	
6	7	7	8
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	4KV0327-07「HFCJA-	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前2ケ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +15℃ → -7℃ 確認 ）。			
格納ゲート	トランテックス	TRKA50A-	平成23年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2200mm、有効長1300mm、有効幅2060mm、			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----