

| 車両情報      |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成23年4月     | PKG-FRR90S2 | アルミウイング | FRR90-7025393            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 286,923km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,230 mm<br>高：2,390 mm | 幅：2,410 mm<br>門高：2,290 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                                         | キャビン   |    |                                            |
|-------|----|----|----------|----|-----------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態                                      | 点検項目   | 結果 | 状態                                         |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                                         | シート    | ○  | 破れ、タバコ穴、<br>擦れ、汚れ<br>ドライバ－シートブラ<br>ケットがた有。 |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                                         |        |    |                                            |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                                         |        |    |                                            |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                                         |        |    |                                            |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                                         | ヘッドライト | ◎  | H I D                                      |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                                         | ウィンカー  | ◎  |                                            |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                                         | ワイパー   | ◎  |                                            |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                                         | ミラー    | ◎  |                                            |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  |                                         | 走行関係   |    |                                            |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                                         | 点検項目   | 結果 | 状態                                         |
| ミッション |    |    | ETC      | /  |                                         | リーフサス  | ◎  |                                            |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |                                         | エアサス   | /  |                                            |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |                                         | パワステ   | ◎  |                                            |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態 <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> | ハンドル   | ○  | 擦れ                                         |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材                                      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L                               |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                                         | デフ     |    |                                            |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                                         | 点検項目   | 結果 | 状態                                         |
| リターダ  | /  |    |          |    |                                         | 異音     | ◎  |                                            |
|       |    |    |          |    |                                         | オイル漏れ  | ◎  |                                            |
|       |    |    |          |    |                                         | デフロック  | /  |                                            |

特記事項

キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。キャブ&ボデー各部看板跡あり。



記録簿

無 ○

| タイヤ残量   |    |               |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|---------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |               |    |             |             |             |             |
| 12      | 12 |               |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |               |    | —           | —           |             |             |
| 12      | 11 | 11            | 11 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —             | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    |               |    | 7           | —           |             |             |
|         |    |               |    |             |             |             |             |
| 素材：スチール |    | 備考：スタッドレスタイヤ。 |    |             |             |             |             |

| 上物仕様                            |         |                  |       |
|---------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                             | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                         | 日本フルハーフ | DMS<br>「W6DK166」 | 平成23年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。 |         |                  |       |
|                                 |         |                  |       |
| 【備考】                            |         |                  |       |
|                                 |         |                  |       |
| 【備考】                            |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |