

| 車 両 情 報   |             |                |         |                                                     |
|-----------|-------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式             | 形状      | 車台番号                                                |
| 日野        | 平成19年2月     | BKG-FW1EXYG    | アルミウィング | FW1EXY-11889                                        |
| 走行        | 馬力          | シフト            | ブレーキ    | ボディ内寸                                               |
| 396.065km | 380PS/279KW | セミア/T プロシフト 7速 | エア-     | 長: 9,680 mm 幅: 2,380 mm<br>高: 2,700 mm 門高: 2,600 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |       |
|-------|-------|
| 点検項目  | 結果 状態 |
| 異音    | ◎     |
| オイル混入 | ◎     |
| オイル漏れ | ◎     |
| 水混入   | ◎     |
| 水漏れ   | ◎     |
| 燃料漏れ  | ◎     |
| 排気    | ◎     |
| マフラー  | ◎     |
| ターボ   | ◎     |
| 冷却水吹返 | ◎     |

| ミッション |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | /  |      |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |

| 点検項目 | 結果 | 状態            |
|------|----|---------------|
| 床材質  | /  | 木材<br>前方腐食有り。 |

| 点検項目   | キャビン |           |
|--------|------|-----------|
|        | 結果   | 状態        |
| シート    | ○    | へたり、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | H I D     |
| ウィンカー  | ◎    |           |
| ワイパー   | ◎    |           |
| ミラー    | ◎    |           |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。キャブ&ボデー各部看板跡あり。

記録簿 有 (H29,8~R3,2)

タイヤ残量

単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 10 | 11 |    |
|     | 10 | 10 |    |
| 13  | 11 | 9  | 13 |
| 11  | 11 | 11 | 10 |
| スベア |    | 3  | —  |





| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |  |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |  |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |  |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |  |
|                    |                    | <u>245/70R19.5</u> |                    |  |

| 上物仕様    |         |                              |       |
|---------|---------|------------------------------|-------|
| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式    |
| アルミウィング | トランテックス | 2KR8075-02<br>「HFWXG-LJABDD」 | 平成19年 |

【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。センターシート前方雨漏れ跡有。前立て外板補修跡有。観音扉ロックレバー渋り。

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



【外装】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|

【ボデー内】