

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-15028	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
409,454km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,600 mm 高: 2,620 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	DPD			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リタータ	◎	永久磁石式						
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。FF左ショックアブソーバー滲み。Fバンパーコーナーカバー左右欠品。

記録簿 有 (H29,2~R2,11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5		4		245/70R19.5		245/70R19.5
	5		7		245/70R19.5		245/70R19.5
5	3	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア 11 12				スベア 245/70R19.5 245/70R19.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-12271	平成27年
【備考】センターローラー（1ヶローラー欠品）。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----