

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-15057		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
274,406km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長: 9,600 mm 高: 2,620 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー

電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様 点検項目 結果 状態		
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。蛍光灯暗い。導風板看板レンズ欠品。
記録簿 有 (H29.2~R2.8)

タイヤ残量

単位：mm





	7	7	
	7	5	
5	4	4	4
4	3	4	4
スベア		7	11

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

素材：スチール 備考：スペアタイヤ1本スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-12272	平成27年
【備考】 センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ