

| 車 両 情 報   |             |             |         |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                       |                             |
| 日野        | 平成28年3月     | QPG-FW1EXEG | アルミウィング | FW1EXE-15057               |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                      |                             |
| 274.406km | 380PS/279KW | M/T 7速      | エアー     | 長: 9,600 mm<br>高: 2,620 mm | 幅: 2,390 mm<br>門高: 2,530 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リタターダ | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |
| 上物仕様      |    |      |
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| 床材質       | /  | 木材   |

| キャビン   |    |                   |
|--------|----|-------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| シート    | ○  | へたり、擦れ、汚れ         |
| ヘッドライト | ◎  | HID               |
| ウィンカー  | ◎  |                   |
| ワイパー   | ◎  |                   |
| ミラー    | ◎  |                   |
| 走行関係   |    |                   |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| リーフサス  | ◎  |                   |
| エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| パワステ   | ◎  |                   |
| ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 200L |
| デフ     |    |                   |
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音     | ◎  |                   |
| オイル漏れ  | ◎  |                   |
| デフロック  | ◎  |                   |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。蛍光灯暗い。導風板着板レンズ欠品。  
記録簿 有 (H29.2~R2.8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
|     | 7 | 7 |    |
|     | 7 | 5 |    |
| 5   | 4 | 4 | 4  |
| 4   | 3 | 4 | 4  |
| スベア |   | 7 | 11 |

| タイヤサイズ             |                        |                    |                    |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> |                    |
|                    | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
|                    | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
|                    | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
|                    | <u>245/70R19.5</u>     | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| 素材：スチール            | 備考：スベアータイヤ1本スタッドレスタイヤ。 |                    |                    |

| 上物仕様                                              |        |           |       |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 上物名                                               | メーカー   | 型式「製造番号」  | 年式    |
| アルミウイング                                           | 日本トレクス | 15W-12272 | 平成27年 |
| 【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。 |        |           |       |
| 【備考】                                              |        |           |       |
| 【備考】                                              |        |           |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|