

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成27年9月	QKG-CD5ZA	シャーシ	CD5ZA-31498		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
515,464km	380PS/279KW	A/T エスコット H/L 12速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	タイミングケースにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	／	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車間距離ウォーニング
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	カラー モニター+左折カメラの み。バック無し
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
バンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H27/12~R2/9)

タイヤ残量





単位: mm

	3	4	
	—	—	
10	10	11	11
9	10	10	9
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
12R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ