

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年6月	2PG-CD5CA	アルミ平	JNCMB02C0JU-033202
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
29,706km	390PS/287KW	A/T エスコット	エア－	長：9,500 mm 幅：2,350 mm 高：580 mm 門高：580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ドライバースサポート作動不能			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 リヤタイヤ（フロント外側両タイヤに割れ・側面傷有り。2本要交換。）

記録簿 有（H30/10～R2/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	8	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	9	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				14	—		
素材：スチール				備考：リヤタイヤ（フロント外側2本要交換。割れ。）			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	T52250	平成30年6月
【備考】鋼材フック9対。スタンション5対。スタンションバー940mm×10本。鳥居前立にバックライト・レバ－ブロック用棚フック有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】