

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
1.0 800			SH1EGJ-10193	スラック
走行	馬力	シフト		
999,998 km	360/265 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T 702 3速
ブレーキ	ボデー内寸 ※レーザー計測して下さい！			
エア	バキューム	長	幅	高
		m	m	門高
				m

◎：良好 ○：通常走行問題なし

△：修理

※あくまでも当社判断基準によるものです

ト

電裝関係

キャベツ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	E/G下部にオイル
水漏れ	○	
燃焼圧力	○	
排気	○	
排圧	○	
スワラー	○	
ターボ	○	ホースにオイル

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オイルネーター	○	
パワーウインド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーデイオ	○	
ハックカメラ	○	
電格ミラー	○	

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	へたひ
ウツドライント	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	くずみ

川
ミ
ヅ
山
ノ

走行関係

74

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラツチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リフト	○	

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	①	
スクリンダ	①	
エアサス		
ペラシヤフット	①	

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロツク	○	

特記事項

ETC 2.0 原価破壊
FV22 PTD
92777

（有） / 無 [記錄簿]

$$\left. \begin{array}{l} \text{) } \\ \text{ } \end{array} \right\}$$

タイヤ残量

タイヤサイズ





單位: mm

[illegible]

<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カマラー				
その他				
燃料: 7400L				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) (リペア) 可 ・ (不可) ()



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？