

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年10月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-13238
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
328,361km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,900 mm 幅: 1,950 mm 高: 2,060 mm 門高: 1,950 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 キャブ内汚れ  
記録簿 有 (R2/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	7		
-	-		
7	9	8	8
-	-	-	-
スペア	13	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	
素材: アルミ	備考:		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F153992」	平成27年10月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、90度ストッパー、床システムフロア			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-T	平成27年10月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S60907538」	平成27年10月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1,550mm幅1,980mmストッパー迄長さ1,400mm幅1,810mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ