

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FBA60	ダンプ	FBA60-501648
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,229km	150PS/110KW	A/T デュオニク 6速	ハキ्यूム	長:3,010 mm 幅:1,600 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ サブライポンブ 取付渗み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 汚れ ビニールカバー付
ヘッドライト	◎ LED 社外品
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎ キャップ アンダーミラーキャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。キャブ上部シートデッキ付（曲がり有）。

記録簿 有 (H27/3~R2/3)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	4	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「12B01H-002Y」	平成24年
【備考】手動式コボレーン。鳥居上部角だし（脱着式）。鳥居側面砂切付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------