

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年1月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-540094	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
170.098km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:3,170 mm 幅:1,780 mm 高:2,130 mm 門高:2,080 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異音ランブ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー傷
	○	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。
記録簿	無（）

タイヤ残量





単位：m

	5	5	
	—	—	
5	6	5	4
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/70R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スピア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T-15-2610	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ