

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	SKG-FSR90T2	冷凍ウィング	FSR90-7002991
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432,256km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エアー	長：6,130 mm 幅：2,200 mm 高：2,220 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	ドアレンズ左右傷
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャビン汚れ、傷。左フォグランプ水混入。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				11	—		
				素材：スチール	備考：スプアーのみ、スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	13W-06159	平成25年
【備考】床アルミ縞板、ウィングサイドのみ断熱32mm。ラッシングレール2段。引き出しフック6対。庫内灯6ヶ。			
冷凍機／直結	デンソー	CGA777	平成25年
【備考】-32℃設定（1hで +25℃ → -4℃ 確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ