

| 車両情報      |             |                |         |                                                 |
|-----------|-------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式             | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成28年3月     | QPG-FS64VZ     | アルミウイング | FS64VZ-520171                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト            | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 834,967km | 380PS/279KW | A/T イノマツト 1 2速 | エア－     | 長：9,650 mm 幅：2,410 mm<br>高：2,640 mm 門高：2,550 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |             | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |          |
|-------|----|-------------|----------|----|------|--------|----|----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| 異音    | ◎  |             | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | へたり、汚れ   |
| オイル混入 | ◎  |             | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D    |
| オイル漏れ | ○  | インタークーラーホース | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |          |
| 水混入   | ◎  |             | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |          |
| 水漏れ   | ◎  |             | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  | ヒーターミラー。 |
| 燃料漏れ  | ◎  |             | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |          |
| 排気    | ◎  |             | 異常ランプ    | ◎  |      |        |    |          |
| マフラー  | ◎  |             | オーディオ    | ◎  |      |        |    |          |
| ターボ   | ◎  |             | バックカメラ   | ◎  | カラー  |        |    |          |
| 冷却水吹返 | ◎  |             | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |          |
|       |    |             | ETC      | ◎  | 2.0  |        |    |          |
|       |    |             | タコグラフ    | ◎  | アナログ |        |    |          |
| ミッション |    |             | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |          |
| 点検項目  | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| ギア鳴き  | ◎  |             | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |          |
| ギア抜け  | ◎  |             |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |          |
| クラッチ  | /  |             |          |    |      | デフロック  | ◎  |          |
| 異音    | ◎  |             |          |    |      |        |    |          |
| オイル漏れ | ◎  |             |          |    |      |        |    |          |
| リターダ  | /  |             |          |    |      |        |    |          |

特記事項 アイドリングストップ付き。※デフアクスル部サビあり

記録簿 有 (R1/10～R3/1)

| 上物仕様                          |      |          |       |
|-------------------------------|------|----------|-------|
| 上物名                           | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| アルミウイング                       | パプコ  | 639A0384 | 平成28年 |
| 【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9付。 |      |          |       |
|                               |      |          |       |
| 【備考】                          |      |          |       |
|                               |      |          |       |
| 【備考】                          |      |          |       |
|                               |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】