

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
643.632km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID、右不灯
オイル漏れ	○	オイルプレッシャスイ ッチ漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーターミラー。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
上物仕様			床材質 / 木材			デフ		
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		異音	◎		オイル漏れ	○	キャリア取付面 (前側)
ギア抜け	◎		デフロック	◎				
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 アイドリングストップ付き。
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	7	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	5	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	639A0388	平成28年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ