

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年2月	TKG-FEA50	冷凍バン	FEA50-542796
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,710km	150PS/110KW	A/T デュオニック	バキューム	長：3,320 mm 幅：1,670 mm 高：1,650 mm 門高：1,610 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎	

ミッション			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ
ギア抜け	◎				
クラッチ	／				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC「E1J1055」	平成28年2月
【備考】左側スライドドア。簡易間仕切り。水抜き穴4ヶ。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	デンソー	CG857W	平成28年2月
【備考】-32℃設定。2エバー。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



特記事項	運転室内配線有り。
記録簿	有（H29/2～R2/1）

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア		9	—

タイヤサイズ			
195/85R16		195/85R16	
—		—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ