

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年3月	2RG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0033009
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,464km	150PS/110KW	A/T プロシフト	ハキューム	長：3,110 mm 幅：1,610 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 標準		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎ スチール 100L	
リターダ	／		点検項目			デフ		
			結果	状態		点検項目	結果	状態
			床材質	／ 木材		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
8	8	8	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—			
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和 3年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----