

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年8月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-505180
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192,700km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：3,140 mm 幅：1,600 mm 高：1,850 mm 門高：1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	割れ、キャップ アンダーミラー取付割れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ傷。テールレンズ左右ひび。キャブ左ステップ割れ。 ※キャブ文字消し塗装。
記録簿	無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
—	—		
6	6	7	7
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ			
195/75R15		195/75R15	
—		—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	276G8094	平成24年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。ベンチレーター前後2対。右後方フック2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
【備考】 ※看板跡あり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

外装キズ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】