

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年2月	TKG-XZU685M	ドライバン	XZU685-0005263	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
320,493km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,680 mm 高: 1,930 mm	幅: 1,750 mm 門高: 1,930 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー カーナビ連動
電格ミラー	◎	左右連動
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。パートタイム4WD。
記録簿 有 (H28/3~R2/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール	備考：スタットレスタイヤ装着、スペアはノーマル。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T16-2851	平成28年2月
【備考】ラッシングレール左4段、前3段、右3段。庫内灯2個。ベンチレータ前2個、後2個。右前側上部物入付き。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	REV08-1103 「S61201266」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1310mm全幅1810mm（有効長990mm有効幅1700mm）。最大荷重800kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ