

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	TKG-FEB50	平ボディ	FEB50-543395
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
169,352km	150PS/110KW	A/T デュオニック	ハキューム	長：3,370 mm 幅：1,890 mm 高：370 mm 門高：900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 後部座席エアコン有り。キャブ天井左後部へコミ傷有り。運転席ドアスイッチ不良。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	3	5	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	5BE1 98W 「0313」	平成27年11月
【備考】鳥居前立一部板張り加工。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	S802-1SRT2 「15T111026N」	平成27年11月
【備考】最大荷重800kg。プラットフォーム長780×幅1730。ゲートアングル加工有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】