

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年2月	BKG-XZU414M	ドライバン	XZU414-1015796
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
322,481km	136PS/100KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,600 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ 振動有 異音は無し。
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ギヤップ割れ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100%

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *R1/5月：282017Km時クラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ、傷。ヒューズBOXフタ欠品。テール左右取付ヒビ。
左ドアフレクター欠品。

記録簿 有 (H23.3~R2.11)

タイヤ残量

単位: mm

	6	6	
	—	—	
5	6	5	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
.....			
	スペア	<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	6KV0156-02 「HXDEL-1JABYQ」	平成23年





【備考】ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯3ヶ。左観音扉式サイド扉。

パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001A-B3MRA2 「11T014195N」	平成23年
--------------------	--------	--------------------------------	-------

【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。PG寸法：全長1210mm。全幅1990mm。有効長990mm。有効幅1915mm。

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------