

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成24年9月	TKG-FEA50	アルミ平	FEA50-505933	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
90,476km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,120mm 高：970mm	幅：1,660mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	パーキングギアスイッチ チしみ
リターダ	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。
記録簿	有 (H26.2~R2.8)

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア		3	—

素材：スチール 備考：

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東洋ボデー	12822410	平成24年

【備考】アルミ編り3方2段。

【備考】			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ