

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成20年2月	ABG-TRU500	ドライバン	TRU500-0001070
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
8,714km		M/T 5速	ハキューム	長: 3,140 mm 幅: 1,770 mm 高: 1,890 mm 門高: 1,830 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。エンジン馬力151PS/111KW

記録簿 有 (H22.2 R2.1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	7	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			6	—	—	—	—
				素材: スチール 備考: 各タイヤ、スベアタイヤ共、ひび割れ有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2EJ903」	平成20年
【備考】 ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。ベンチレーター前後2対。左観音式サイド扉。左側脱着式燃料サブタンク (40L) 付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----