

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年1月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7124025
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
118,575km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,620 mm 幅：2,060 mm 高：1,970 mm 門高：1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ドレンコックより漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





持記事項	キャビン小物入れ欠品 令和元年5月50,278km時メーター交換（現メーター68,297kmの為、合算118,575km） 記録簿 有（H30/4～R3/1）
------	---

タイヤ残量			
単位：mm			
4	3		
—	—		
2	2	3	3
—	—	—	—
スペア		10	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F 182379」	平成29年12月
【備考】床キーストン ジョロダ－2列 水抜き穴4ヶ所 ラッシング2段 左サイドドア【片開き】リヤ3枚扉			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「F 182379」	平成29年12月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき 床汚れ