

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-583132	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
635,073km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 高：2,410 mm	幅：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／	モニター無し、リヤカメラ有（動作未確認）。	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
			上物仕様			デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	クラッチジャダー有り。				デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 ※寝台のマットレス欠品 ※ラジエーターグリル取付不良 ※右ストップランプレンズ割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	3	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—		
素材：スチール				備考：フロントスタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「13W-11284」	平成26年
【備考】庫内灯3ヶ所 引出しフック5対 ラッシング2段 渡し板。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「14T020297N」	平成26年2月
【備考】二つ折り 有効幅2410mm 全幅2430mm 有効長1380mm 全長1570mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】