

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成24年2月	LKG-FR1APBG	シャーシ	FR1APB-10284		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
673,765km	320PS/235KW	M/T 7速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	カムシャフトシールよりにじみ有り。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	：永久磁石式

特記事項 バックカメラ車内に有り。※シャーシのみ、ボデー無し。

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm			
5	6		
―	―		
3	3	2	1
0	0	0	0
スベア		1	―

素材：スチール 備考：

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	△	動かない。
パワーウィンドウ（助手席）	△	動かない。
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	オイルフィルター目詰まりウォーニングランプ点灯。
オーディオ	○	アンテナ欠品。
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	：破れ
ヘッドライト	◎	：H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	：カバー外れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	：リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----